








## 维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：龙都花园26号楼屋面防水维修工程

组织单位（盖章）：南阳市龙都物业管理有限公司



## 竣工工程验收组成员名单

组织单位	 南阳市龙都 物业管理有限公司	项目负责人		
参加验收单位	验收组成员			
		姓名	职务	联系电话
物业公司	 南阳市龙都 物业管理有 限公司		经理	15637761176
施工单位	 洛阳国达建筑 工程有限公司			15391711045
监理单位				
业主委员会 (物业管理委员会)				
相关业主		王安广	26-3-101	13027783027
		赵拔武	26-3-201	13838779210
		陈秋意	26-3-602	15539909302
		郭贵强	26-2-601	1663727985
其他单位		 孙小正	26-3-602	15083319957

组织单位对施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

按规范施工完毕. 验收合格

综合验收工程量确认单

屋面层拆除	473.59m <sup>2</sup>	防水附加层	125.88m <sup>2</sup>
防水层拆除	564.85m <sup>2</sup>	保温隔热层	473.59m <sup>2</sup>
墙面抹灰	45m <sup>2</sup>		
屋面卷材(补)	523m <sup>2</sup>		
屋面卷材(主)	258.59m <sup>2</sup>		

申请主体 (签章)



施工主体 (签章)





综合验收结论:

本次维修的龙都花园26号楼屋面防水  
经业主代表、物业公司、施工方共同验收  
验收结论为合格

组织单位负责人(签字):

2025年10月28日



参 加 验 收 单 位	<p>物业公司意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">按规范施工完毕 验收合格</p> <p style="text-align: center;">物业公司盖章： 负责人签字：李松 2025年 10月28日</p>
	<p>施工单位意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">按合同施工完毕 申请验收</p> <p style="text-align: center;">施工单位盖章： 负责人签字：薛亚琪 2025年 10月28日</p>
	<p>监理单位意见：</p> <p style="text-align: center;">监理单位盖章：_____ 负责人签字：_____ 年 月 日</p>
	<p>业主委员会意见（物业管理委员会）：</p> <p style="text-align: center;">业主委员会盖章（物业管理委员会）：_____ 负责人签字：_____ 年 月 日</p>
	<p>相关业主意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">验收合格 张强 陈淑意 于小正</p> <p style="text-align: center;">相关业主签字：王安广 赵松武 2025年 10月28日</p>
	<p>其他单位意见：</p> <p style="text-align: center;">盖章：_____ 负责人签字：_____ 年 月 日</p>

