

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称： 南阳市信凯旋宇府三号西北中街维修更新。

组织单位（盖章）： _____





竣工工程验收组成员名单

组织单位		项目负责人	董强	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		董强	主管	15136698263
施工单位		刘伟	维保端	18638990507
监理单位				
业主委员会 (物业管理委员会)				
相关业主		张林	3-704	15837786880
		沙磊	3-1603	18317239171
		孙明	3-2105	18568781088
		张振生	3-105	13721830969
其他单位	中合益检测	李欣		17531702777

组织单位对施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

按施工方案施工，验收合格。

综合验收工程量确认单

1. 制绳机 2 套
2. 曳引钢丝绳 2620 M
3. 钢丝绳 420 M
4. 曳引轮 1 台



申请主体（签章）









施工主体（签章）

综合验收结论：

本次维修3号楼北、中电梯维修经部分业主物业组、物业工程部及施工单位共同验收，达到验收标准。

组织单位负责人(签字): 董强

2025 年 4 月 17 日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见：  经检测验收合格 物业公司盖章： 2025年4月17日 负责人签字： 
	施工单位意见：  按图施工验收合格 施工单位盖章： 2025年4月17日 负责人签字： 
	监理单位意见： 监理公司盖章： 年 月 日 负责人签字：
	业主委员会意见（物业管理委员会）： 业主委员会盖章（物业管理委员会）： 年 月 日 负责人签字：
	相关业主意见：  验收合格  张振宇  张振生  张振宇  张磊 相关业主签字 2025年4月17日
	其他单位意见：  经验收，所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符！ 盖章： 2025年4月17日 负责人签字： 

房屋专项维修资金使用决算书

物业名称: 宝隆国际公寓小区 3 号楼中水维修更新

第 页

[illegible]

申请人(盖章)

负责人签字:

经办人签字:

施工单位 (盖章)

负责人签字: 边伟

经办人签字: 刘伟

2025年4月17日