

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：南阳财富大厦住宅中央空调机组维修更新工程

组织单位（盖章）：



竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳财富物业管理有限公司	项目负责人	尚爱增	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		尚爱增	项目负责人	18736619833
施工单位		牛东亮	施工单位	18733186350
监理单位				
业主委员会 (物业管理委员会)		王平	三顾苑社区	15838766112
相关业主		刘立芳	4#301	13703773022
		王家伟	4#801	15937736555
		李贵强	3#1201	18211813008
		刘洋	3#502	15538771833
其他单位				

组织单位对施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

施工单位施工认真负责,施工质量良好。

综合验收工程量确认单

机组更换、分离器更换、压缩机更换 制冷剂、
水流开关、检查及吊装。

申请主体(签章) 

施工主体(签章) 

情况属实

综合验收结论:

财富大厦小区住宅中央空调机组维修(10号机组)施工完成
经施工方、业主代表、社区、物业公司共同验收,结论合格

组织单位负责人(签字): 尚惠增

2025年7月11日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见： 本次施工符合规定 安全施工 验收合格	 物业公司盖章：_____ 2025年7月11日	负责人签字：尚爱增
	施工单位意见： 按方案施工达到验收标准	 施工单位盖章：_____ 2025年7月11日	负责人签字：毕东亮
	监理单位意见： 监理公司盖章：_____ 年 月 日 负责人签字：_____ 		
	业主委员会意见（物业管理委员会）： 业主委员会盖章（物业管理委员会）：_____ 年 月 日 负责人签字：_____ 		
	相关业主意见： 验收合格		
	其他单位意见： 盖章：_____ 2025年7月11日 负责人签字：_____ 		



房屋专项维修资金使用决算书

物业名称: 南内财富大厦 小区1,2,3号楼小修维护维修

第 页

[illegible]

申请人(盖章):

负责人签字: 周永成

经办人签字：尚豪增

施工单位（盖章）：△

负责人签字: 牛东亮

经办人签字: 仲东亮

2025年7月11日