

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称： 兰竹五期11号楼单元东电梯维修更新项目。

组织单位（盖章）： _____



竣工工程验收组成员名单

组织单位	物业	项目负责人	张 张正	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		刘建华	客服	17513773091
		张 张宝松	经理	1833832226
施工单位		乔 乔朋	项目经理	18625627513
监理单位				
业主委员会 (物业管理委员会)		王 王新科	业委会	15738895728
相关业主		张 王	11-1-7503	18739036225
		乔 乔永作	11-1-1802	18567271581
		李 李彦波	11-1-2302	13703419622 1849793691
		范 范秀琴	11-1-101	15517707969
其他单位	中合益检测	王 王田		15131797997

组织单位对施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

施工单位在过程中,严格按照施工规范组织
施工,所用材料与清单相符,工程质量达到要求
业主很满意



综合验收工程量确认单



根据修理合同更换电梯曳引钢丝绳、曳引轮
实际工程量与合同一致。

曳引钢丝绳 1260米, 10mm-6根 上海
钢丝绳厂
电梯曳引轮 1套 P101056A221-02 上海

申请主体 (签章)



施工主体 (签章)



综合验收结论:

本次维修的民工叁叁五第11栋楼1单元电梯,经相关业主、业主
委员会、物业公司、施工单位、第三方检测公司等共同验收,结论合格。



组织单位负责人(签字):

张圣松

2025年8月29日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见: 按照维修清单进行维修完成,验收合格 物业公司盖章:  负责人签字: 张红松 2025年8月29日
	施工单位意见: 按照施工方案施工完毕,符合规范要求,验收合格。 施工单位盖章:  负责人签字: 李新 2025年8月29日
	监理单位意见: 监理单位盖章: 负责人签字: 年 月 日
	业主委员会意见 (物业管理委员会): 验收合格。 业主委员会盖章 (物业管理委员会):  负责人签字: 王新新 2025年8月29日
	相关业主意见: 验收合格 李彦波 党秀琴 相关业主签字: 张玉 李彦波 2025年8月29日
	其他单位意见: 经现场核验,所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符。 盖章:  负责人签字: 潘明 2025年8月29日

