

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称： 广信小区应急抢修工程

组织单位（盖章）：



0


竣工工程验收组成员名单

组织单位	项目负责人		陈娜	
参加验收单位	验收组成员			
	姓名	职务	联系电话	
物业公司	何文	主任	1863776608	
施工单位	李永明	经理	1590376787	
监理单位				
业主委员会 (物业管理委员会)	陈娜	主任	13193662386	
相关业主	朱永玲	13号楼2单元13楼	15637758036	
	刘红梅	2号1单元13楼	1397728588	
	李君	5号-3-701	1393776886	
	李文正	5号-4-1203	13937741354	
其他单位	河南裕兴工程管理中心	张保红		1393790362

组织单位对施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

按照施工方案施工,验收合格

综合验收工程量确认单

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 排渣泥点 1 项 | 8. 回填方 1.2m ³ |
| 2 混凝土路面切缝 10m | 9 水泥石灰土 10m ³ |
| 3 拆除路面 10m ² | 10 金万泥点 1.6m ³ |
| 4 挖沟槽坑 1.6m ³ | |
| 5 车运拆除 1.2m | |
| 6 铸铁管 1.2m | |
| 7 金属管及阀门 2个 | |
- 申请主体 (签章) 




施工主体 (签章) 

综合验收结论:

本次维修工程为城市道路路面主车道爆裂维修工程,经业主、监理单位、施工单位、设计单位、检测单位共同验收,验收合格。

组织单位负责人(签字):

2016 年 1 月 13 日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见： 	物业公司盖章： 2026 年 1 月 13 日	负责人签字： 
	施工单位意见： 	施工单位盖章： 2026 年 九月 13 日	负责人签字： 
	监理单位意见： 		
	监理单位盖章： 年 月 日		
	业主委员会意见（物业管理委员会）： 		
	业主委员会盖章（物业管理委员会）： 2026 年 1 月 13 日		
相关业主意见：   			相关业主签字： 2026 年 1 月 13 日
其他单位意见： 			
盖章： 年 月 日			

房屋专项维修资金应急使用决算书

物业名称: 恒博城花园 小区 号楼 应急 维修

第 页

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合价	备注
1	排险查漏点	1	项	600	600	
2	混凝土路面切缝	10	m	22.68	226.8	
3	拆除路面	10	m ²	20.94	209.4	
4	挖沟槽土方	1.6	m ³	49.44	79.1	
5	管道拆除	1.2	m	4.87	5.84	
6	铸铁管	1.2	m	132.41	158.89	
7	金属管箍及闸阀	2	个	308.68	617.36	
8	回填方	1.2	m ³	198.89	238.67	
9	水泥混凝土	10	m ²	77.73	777.3	
10	余方弃置	1.6	m ³	110.97	177.55	
11	1-10 项合计				3090.91	
12	安全文明施工费		项		96.71	
13	规费		项		97.39	
14	增值税		9%		295.65	
15	询价费+决算费				800	
					4380.66	
合计:		肆仟叁佰捌拾元陆角陆分				

申请人(盖章):

负责人签字:

经办人签字:

施工单位(盖章并签名)

负责人签字:

经办人签字:

2026年1月21日