

维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 宛运商住办公综合楼电梯维修更新项目

申请人(签章): _____



验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写

更新项目:



1. 主接触器, 三菱 SD-N50, 1个;
2. 抱闸接触器, 三菱 SD-N21, 1个;
3. 电引钢丝绳, 三菱牌 8*19s-10, 116^m;
4. 驱动风扇, 三菱 PMRSE120, 2个;
5. 主制动器, Pro104A24383N, 1套;
6. 变频器电源板, P203722B000G0, 1块;
7. 限速器钢丝绳, 三菱牌 228^m 8*19s6;
8. 外手柄控制板, P36672B, 3块;
9. 光幕, 三菱牌, dc-154F, 1套;
10. 主电引轮, SH-410, 1个;
11. 称重装置, ~~SL-5V1~~, 1套;
12. ~~手刹~~ 反绳轮, SH-410, 2个;
13. 不间断电源, 220AC-24-12DC, 1套。

申请人盖章:



施工方盖章:



验收意见	业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)	意见:		
		签字:	盖章:	
	项目监督组	意见: 验收合格 夏小凤 13837782233		
		签字: 胡晓辉 13837795991 胡晓辉 1383880266		
	物业公司	意见: 验收合格 南阳毛释物业服务公司	签字: 左炜	盖章: 
施工企业	意见: 按方案施工. 电梯运行平稳	签字: 范明君	盖章: 	
	监理公司	意见:		
		签字:		

	工程造价咨询公司	河南良智行工程管理有限公司 按照施工方案施工，确认工程量 签字：白娇洋
	其他	经现场核验，所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符。 中合益检测 签字：李欣

综合验收结论

宛逸商住办公综合楼中电梯老旧磨损配件更换维修项目
 经相关业主施工、中合益检测、良智行工程管理有限公司等
 结论一致为验收合格。

签字(盖章):



2026年 5月 9日