

维修资金使用竣工验收报告

项目名称：瑞锦·龙锦嘉园3号楼中梯维修项目。

申请人(签章)：南阳博尔物业服务有限公司



验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写



钢带	AAA717AM2	天津	布魯格	632米
钢带轮	AAA20780P3-5槽	天津	奥的斯原厂/布魯格	4个
制动器	DAA21076 MV-511	天津	奥的斯原厂	1个
钢带检测板	ABA21700AG15	天津	奥的斯原厂	1个
DBP板	HAA26800CB2	天津	奥的斯原厂	1块
主机维修	奥的斯	天津	原厂维修	1个
光幕	WECO-917A61		微科	1套
门机变频器	BG202-0T3K		奥的斯原厂	1个

申请人盖章:



施工方盖章:



验收意见	业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)	意见: 验收合格  签字: 王子凤 盖章:
	项目监督组	意见: 验收合格 宁敬林, 18537353392 李昭瀚, 19271720489 景书丽, 13783778681 签字:
	物业公司	意见: 验收合格  签字: 逄青 盖章:
	施工企业	意见: 按方案施工, 运行平稳.  签字: 周昂 盖章:
	监理公司	意见: 签字:

工程造价咨询公司	丰汇国际管理有限公司 签字: 鱼丽娜 
其他	经验收, 所有维修或更换项目均 与评估报告所列内容相符! 中合益检测 签字: 李欣 

综合验收结论

本次维修瑶岛居·龙锦嘉园3号楼中梯钢带, 钢带轮, 制动器, 钢带检测板, DBP板, 主机维修, 光幕, 门机变频器维修更新一切正常, 符合验收标准, 经相关业主, 施工方, 检测公司, 物业公司共同验收, 结论为合格。

签字(盖章):



2026年 5月 7日