

维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 山水中央5号楼1单元南电梯维修工程

申请人(签章): 河南龙道实业有限公司



验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写



1. 曳引钢丝绳 $\phi 10\text{mm}$ 钢芯 960m;
 2. 曳引轮、4系, 420x5, 1个;
 3. 张紧器钢丝绳. 天津. $\phi 8\text{mm}$ 钢芯, 230m;
- ✕

申请人盖章:



施工方盖章:



验收意见	<p style="text-align: center;">业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)</p>	<p>意见:</p> <p>签字: _____ 盖章:</p>
	<p style="text-align: center;">项目监督组</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 程雨 王伟 刘国兴</p>
	<p style="text-align: center;">物业公司</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 姬玉亭</p> <p>盖章: </p>
	<p style="text-align: center;">施工企业</p>	<p>意见: 按图施工, 运行平稳</p> <p>签字: 李强</p> <p>盖章: </p>
	<p style="text-align: center;">监理公司</p>	<p>意见:</p> <p>签字: _____ 盖章:</p>

	<p>工程造价咨询公司</p>	<p>意见:</p> <p>签字: _____ 盖章:</p>
	<p>其他</p>	<p>意见: 经验收, 所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符!</p> <p>签字: 李欣 盖章:</p>

综合验收结论

本次山水中央5号楼1单元有电梯维修工程, 经申请人, 施工方, 监督小组, 第三方检测等合同验收, 结论合格。

签字(盖章):



2022年5月21日

