

维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 玉龙苑16号楼一单元南电梯维修

申请人(签章):



验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写

曳引钢丝绳 850米





曳引轮 1个




申请人盖章：



施工方盖章：



验收意见	业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)	意见： 签字：  盖章：
	项目监督组	意见：验收合格 签字：王刚 曹晓斌 郑付阳
	物业公司	意见：验收合格 签字：张博 盖章： 
	施工企业	意见：按方案施工运行合格 签字：张书维 盖章： 
	监理公司	意见： 签字：  盖章：

	工程造价咨询公司	意见： 签字：  盖章：
	其他	意见： 经验收，所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符！ 签字：  盖章： 

综合验收结论

□ 玉龙苑小区16号楼一层电梯更换曳引轮钢丝绳，现已完成。经项目监督小组、物业公司、电梯公司、评估公司、综合验收符合验收标准。



签字(盖章):

26年5月13日

