


维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：名苑公寓小区院内沥青混凝土路面更新

组织单位（盖章）：_____





竣工工程验收组成员名单

组织单位		项目负责人	王宇	
参加验收单位	验收组成员			
	姓名	职务	联系电话	
物业公司	王宇	项目经理	16637718733	
施工单位	加松山	经理	13803778569	
监理单位	/			
业主委员会 (物业管理委员会)	朱晓月	东单元401	18638991680	
	张林	东单元1502	18639799198	
相关业主	田小荣	西单元501	13673776938	
	宋国林	西单元402	17337783377	
	梁文兰	西单元1502	13333619699	
	许业慧	西单元1301	15890899227	
其他单位	河南信义建设工程管理中心	张宇行	13937790362	



组织单位对施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价

施工单位在施工过程中质量按照施工方案严格施工，质量优良

综合验收工程量确认单

- ①挖土方: 6.4m^3 ②钢筋网 6.4m^2 ③楼地面垫层 6.4m^2 ④沥青混凝土 1626m^2
⑤上封层 1626m^2 ⑥检查井升降 2 座 ⑦检查井更换井盖 5 座 (800mm)
⑧检查井更换井盖 3 座 (1000×700)mm ⑨标线: 125.8m^2 ⑩标记: 3m^2
⑪水泥混凝土 193m^3

申请主体 (签章)



施工主体 (签章)













综合验收结论:

本次维修的名苑公寓院内路面维修工程经申请人、相关业主、施工公司、决算公司工程验收，结论合格。

组织单位负责人(签字): 2号

2026年5月21日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见： <p style="text-align: center; font-size: 24px;">验收合格</p> <p style="text-align: right;">物业公司盖章：  负责人签字： </p> <p style="text-align: right;">2026年 5月 21日</p>
	施工单位意见： <p style="text-align: center;">按照施工方案施工， 符合验收标准。</p> <p style="text-align: right;">施工单位盖章：  负责人签字： </p> <p style="text-align: right;">2026年 5月 21日</p>
	监理单位意见： <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">监理单位盖章： _____ 负责人签字： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
	业主委员会意见（物业管理委员会）： <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">业主委员会盖章（物业管理委员会）： _____ 负责人签字： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
	相关业主意见： <p style="text-align: center;">     验收合格 相关业主签字：   </p> <p style="text-align: right;">2026年 5月 21日</p>
	其他单位意见： <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">盖章： _____ 负责人签字： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

房屋专项维修资金使用决算书

第 页

物业名称: 名苑公寓 小区 号楼 维修

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合价	备注
1	挖土方	6.4	m ³	25.52	163.33	
2	余方弃置	6.4	m ³	38.48	246.27	
3	楼地面垫层	6.4	m ²	418.56	2678.78	
4	沥青混凝土	1626	m ²	95.52	155315.52	
5	上封层	1626	m ²	5.49	8926.74	
6	检查井外降	21	座	202.31	4248.51	
7	检查井更换井盖	5	座	772.51	3862.55	
8	检查井更换井盖	3	座	308.51	925.53	
9	标线	125.8	m ²	36.82	4631.96	
10	标记	3	m ²	69.76	209.28	
11	水泥混凝土	193	m ²	48.45	9350.85	
12	安全生产				870.29	
13	环境保护费				580.19	
14	增值税				1920.10	
	第三方询价				1200	
	第三方决算费				1200	
总计					196329.90	
						壹拾玖万陆仟叁佰贰拾玖元玖角

申请人(盖章):

负责人签字:

经办人签字:

施工单位(盖章):

负责人签字:

经办人签字:

2026年6月2日