

维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 兴隆市场安置区一号楼单元北电梯

申请人(签章): 南阳市新创物业服务有限责任公司



验收意见	<p>业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)</p>	<p>意见: </p> <p>签字: 张修竹. 盖章: </p>
	<p>项目监督组</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 刘连军, 岳化良</p>
	<p>物业公司</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 刘连军</p> <p>盖章: </p>
	<p>施工企业</p>	<p>意见: 按方案施工, 运行平稳.</p> <p>签字: 周昂</p> <p>盖章: </p>
	<p>维保 — 监理公司</p>	<p>意见: ✓ 验收合格 电梯运行 平稳</p> <p>签字: 姜雨</p> <p>盖章: </p>

	工程造价咨询公司	意见: 根据现场验收, 所 维修内容与施工方案 单一取。 签字: ✓ 张信行 盖章: ✓
	其他	意见: 经验收所有维修项目均与验收报所列 的内容相符; 廖根快科 签字: 胡守政 盖章:

综合验收结论

本次维修 兴隆市场安置区二单元北梯钢丝绳、限速器钢丝绳、
 抱闸、安全回路板 KMS00060 5B H04 维修更新后一切正常, 符合验收
 标准, 经相关业主、施工方 检测公司、物业公司 共同验收, 结
 论为合格。

签字(盖章): 魏 维 维
 2016 年 5 月 27 日

验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写

钢丝绳	φ10	贵州	贵绳	1225米
限速器绳	φ6	贵州	贵绳	240米
抱闸	KM5002114	江苏	通力	1套
安全回路板	KM50006053H04	江苏	通力	1块

申请人盖章:



施工方盖章:

