

# 维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 黔北新城易地扶贫搬迁安置点西南地块交付

申请人(签章): 南明鑫保物业服务有限责任公司






# 验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写

- |           |        |            |      |   |
|-----------|--------|------------|------|---|
| 1. 限位器钢丝绳 | 天津高盛   | 8mm        | 230m |   |
| 2. 曳引机    | 浙江西子富达 | UEIM3.011  |      | 1 |
| 3. 导向轮    | 江苏利德尔  | Φ400-6     |      | 1 |
| 4. 轿厢轮    | 江苏利德尔  | Φ560-6     |      | 1 |
| 5. 对重轮    | 江苏利德尔  | Φ600-6     |      | 1 |
| 6. 主制动器   | 常熟富士   | SC-E2P     |      | 1 |
| 7. 运行制动器  | 常熟富士   | LADN22C    |      | 1 |
| 8. 抱闸制动器  | 常熟富士   | LADX22C    |      | 1 |
| 9. 限速装置   | 宁波申菱   | XA4221/219 |      | 1 |
| 10. 地坎限位  | 盛德电    | XCA2315035 |      | 1 |
| 11. 补偿链   | 湖州     | XAA332E720 |      | 1 |
| 12. 地坎修整  |        |            |      |   |

申请人盖章: 


施工方盖章: 

验收意见	<p>业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 李娟 12-2764. 18837778682</p>	
	<p>项目监督组</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 陈东亮 1-1-604. 13937706656</p>	<p>陈东亮 1-1-3003. 17603770618. 史启林 1-1-1703. 18803770669.</p>
	<p>物业公司</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 李娟</p>	
	<p>施工企业</p>	<p>意见: 竣工验收合格, 进行验收</p> <p>签字: 李娟</p>	
	<p>监理公司</p>	<p>意见:</p> <p>签字:</p>	<p>盖章:</p>

工程造价咨询公司	意见: 竣工验收合格 施工方一致 签字: 李永峰 
其他	意见: 经验收, 所有维修或更换项目均 与评估报告所列内容相符! 签字: 李永峰 

综合验收结论

除电业城市之如号标准之所有  
 电管、冷物也, 施工方, 评估公司, 和  
 是也共同验收, 验收合格。

签字(盖章): 

2026年 5月 13日