

## 维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 摩根中央公园7井单元南北电梯维修

申请人(签章): 河南碧桂国际社区物业服务有限责任公司



# 验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写

7号楼北梯

- 1.曳引钢丝绳 1130米
- 2.滚轮导靴 12个
- 3.导向轮 4套
- 4.钢丝绳托板 1套
- 5.制动器 1套
- 6.应急电源 1套
- 7.门刀 1套

7号楼南梯










- 1.曳引钢丝绳 1130米
- 2.滚轮导靴 12个
- 3.导向轮 4套
- 4.钢丝绳托板 1套
- 5.制动器 1套
- 6.应急电源 1套
- 7.门刀 1套



申请人盖章:



施工方盖章:



验收意见	<p>业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)</p>	<p>意见:  验收合格</p> <p>签字:  盖章:</p>
	<p>项目监督组</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字:  毕明斌 1765  刘程略  王泰翔</p>
	<p>物业公司</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字:  陈楠 盖章:  4113000347913</p>
	<p>施工企业</p>	<p>意见: 按方案施工, 运行平稳</p> <p>签字:  俞东 盖章:  021908245</p>
	<p>监理公司</p>	<p>意见: _____</p> <p>签字: _____ 盖章:</p>

<p>工程造价咨询公司</p>	<p>意见： 经验收所换配件与施工单相符</p> <p>签字：张心怡 盖章：</p> 
<p>其他</p>	<p>意见： 经验收，所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符！</p> <p>签字：李欣 盖章：</p> 

综合验收结论

摩根快公司7#单元南机电维修工程  
经物业、施工方、评估公司、相关单位，共同验收，  
验收合格。

签字(盖章)：



2016年 5月 29日