

# 维修资金使用竣工验收报告



项目名称: 德林玉竹苑4号楼2单元北电梯维修更新项目

申请人(签章): 南阳市德林物业服务有限责任公司

# 验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写


- |           |       |      |
|-----------|-------|------|
| 1. 曳引机维修  |       | 1次   |
| 2. 钢丝绳    | 10mm  | 960米 |
| 3. 阻绳器钢丝绳 | 8mm   | 195米 |
| 4. 曳引轮    | Φ400  | 1个   |
| 5. 变频器维修  |       | 1次   |
| 6. 无线对讲   |       | 1台   |
| 7. 轿门门头   | AT120 | 1个   |
| 8. 门机变频器  |       | 1个   |
| 9. 门电机    |       | 1个   |
| 10. 补偿链   |       | 180米 |

申请人盖章:



施工方盖章:



验收意见	<p>业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)</p>	<p>意见:</p> <p>签字: _____ 盖章:</p>
	<p>项目监督组</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 程香梅 李淑子 李霞</p>
	<p>物业公司</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 范建新</p> <p>盖章: </p>
	<p>施工企业</p>	<p>意见: 按施工方案施工 运行平稳</p> <p>签字: 刘刚</p> <p>盖章: </p>
	<p>监理公司</p>	<p>意见:</p> <p>签字: _____ 盖章:</p>

	工程造价咨询公司	意见: 根据现场验收, 所维修内容 与施工方案一致 签字: 丁峰 盖章: 
	其他	意见: 经验收, 所有维修或更换项目均与 评估报告所列项目相符! 签字: 李欢 盖章: 

综合验收结论

儒林玉竹苑4号楼2单元北电梯维修更新项目  
 经河南平达电梯有限公司、南阳市儒林物业服务  
 有限公司、中益检测有限公司、及相关业主代表、共同  
 验收, 验收合格。

签字(盖章): 刘煊  


2026年6月24日