

# 维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 宇德家和园中电梯维修

申请人(签章): \_\_\_\_\_



# 验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写

曳引钢丝绳，海城正号，1160米




曳引轮组件 蒂升 个 1。



申请人盖章：



施工方盖章：



验收意见	<p>业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 艾子文</p> 
	<p>项目监督组</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>签字: 周群 罗煥 喻朝华</p>
	<p>物业公司</p>	<p>意见: 验收合格</p> <p>17637726666</p> <p>签字: 王连新</p> 
	<p>施工企业</p>	<p>意见: 按方案施工运行平稳 达到验收标准</p> <p>签字: 王吉峰</p> 
	<p>监理公司</p>	<p>意见:</p> <p>签字:</p> <p>盖章:</p>

	工程造价咨询公司	意见：  签字：  盖章：
	其他	意见： 经验收，所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符！ 签字：  盖章：

综合验收结论

本次维修宇德家乐园1号楼中电梯经物管委相关业主物业公司、第三方检测公司和施工方共同验收达到验收合格标准。

签字(盖章)： 

2026年6月23日

