

维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 桂花城高层5号楼2单元东西电梯维修更新项目

申请人(签章): _____



验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写

东梯：主机变频器 1
轿顶轮 1
控制柜主板 1
主机维修 1
曳引轮 1
对重轮 1
补偿链 164米
天津明珠钢丝绳 330米

西梯：钢丝绳 80米
主机变频器 1
补偿链 158
轿顶轮 1
限速器钢丝绳 160米
控制柜主板 1
抱闸制动器 1
曳引轮 1
对重轮 1

申请人盖章：



施工方盖章：



验收意见	业主委员会 (物业管理委员会) (社区) (相关业主)	意见: 签字: _____ 盖章: _____
	项目监督组	意见: 验收合格 签字: 王五 齐秀云 周海波
	物业公司	意见: 验收合格 签字: 王五 13262050433 盖章: 
	施工企业	意见: 接受方案施工, 运行平稳, 达到验收合格标准  签字: 张松 1753770702 盖章: _____
	监理公司	意见: 签字: _____ 盖章: _____

	工程造价咨询公司	意见: 根据现场验收, 维修内容与施工方案一致。 丰汇国际管理有限公司 签字: 俞丽娜 
	其他	意见: 经验收, 所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符。 签字: 李欣 

综合验收结论

梅花城高5号楼2单元东西电梯维修更新项目
 经物业、施工方、评估公司相关业主共同验收,
 验收合格。

签字(盖章):



2026 年 7 月 27 日