

## 维修资金使用竣工验收报告

项目名称: 桂花城高层8号楼2单元东西电梯维修更新项目

申请人(签章): \_\_\_\_\_



## 验收清单

由申请人对照《维修资金使用维修和更新、改造方案》《预算审核报告》《维修资金使用维修和更新、改造方案变更》内容填写

|     |           |     |            |
|-----|-----------|-----|------------|
| 东梯: | 曳引钢丝绳 80米 | 西梯: | 曳引钢丝绳 830米 |
|     | 主机变频器     |     | 主机变频器      |
|     | 轿顶轮       |     | 补偿器链 164米  |
|     | 控制柜主板     |     | 轿顶轮        |
|     | 抱闸制动器     |     | 控制柜主板      |
|     | 曳引轮       |     | 主机维修       |
|     | 对重轮       |     | 曳引轮        |
|     | 补偿链 170米  |     | 对重轮        |

申请人盖章:



施工方盖章:



|      |                                      |                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 验收意见 | 业主委员会<br>(物业管理委员会)<br>(社区)<br>(相关业主) | 意见: _____<br>签字: _____ 盖章: _____<br>电话: _____                                                                                  |
|      | 项目监督组                                | 意见: 验收合格<br>签字: 杜永波 张希学 刘高                                                                                                     |
|      | 物业公司                                 | 意见: 验收合格<br>签字: 王青<br>电话: 13262052433<br> |
|      | 施工企业                                 | 意见: 按图施工运行平稳<br>达到验收合格标准<br>签字: 张 1757770002 盖章:                                                                               |
|      | 监理公司                                 | 意见: _____<br>签字: _____ 盖章: _____                                                                                               |

|  |          |                                                                                                                                               |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 工程造价咨询公司 | 意见: 根据现场验收所维修内容与<br>施工案一致。<br>建领工程项目管理有限公司<br>签字: 刘永峰 盖章:  |
|  | 其他       | 意见: 经验收, 所有维修或更换项目均<br>与评估报告所列内容相符。<br>签字: 李欣 盖章:          |

综合验收结论

桂花城高层8号楼2单元东西电梯维修更新项目  
经物业、施工方、评估公司、相关业主、共同验收,  
验收合格。

签字(盖章):



2026 年 7 月 27 日